


ویرار، کوتاه ترین راه برای ورود به صنعت

آموزش نصب نرم افزار لوگو **LOGO! Soft Comfort**

1- فایل دانلود شده را توسط نرم افزار WinRAR از حالت فشرده خارج کنید. حال وارد فایل استخراج شده شوید و به مسیر

LOGO soft Comfort V8\LOGO V8
COMFORT\CDROM_Installers\Disk1\InstData

بروید و در نهایت پس از ورود به پوشه InstData با توجه به نسخه ویندوز 32 و یا 64 بیتی خود وارد پوشه Win32 یا Win64 شوید و بر روی فایل setup کلیک کنید تا نرم افزار جهت نصب اجرا شود. اکنون منتظر بمانید تا وارد صفحه اول شود.




2- در پنجره باز شده زبان برنامه را بصورت پیش فرض انگلیسی انتخاب کرده و دکمه **ok** را بزنید.

ویرار، کوتاه ترین راه برای ورود به صنعت




3- در مرحله بعد گزینه اول (موافقت با قوانین نرم افزار) را انتخاب کرده و سپس دکمه **Next** را بزنید.

ویراد، کوتاه ترین راه برای ورود به صنعت



4- در این قسمت مسیر ذخیره فایل را انتخاب کنید و سپس دکمه Next را بزنید.

ویراد، کوتاه ترین راه برای ورود به صنعت




5- در مرحله می توانید یک مسیر برای نمایش آیکون نرم افزار انتخاب کنید، که پیشنهاد می شود **Desktop** و یا همانند تصویر زیر مسیر پیش فرض (دومین گزینه) را انتخاب کرده و دکمه **Install** را بزنید.

ویراد، کوتاه ترین راه برای ورود به صنعت



6- منتظر بمانید تا مراحل نصب پیش برود.


ویراد، کوتاه ترین راه برای ورود به صنعت



نصب درایور USB به PC


7- در اینجا نرم افزار از شما میخواهد که درایور کابل ارتباطی USB به PC را نصب کنید. در صورت تمایل جهت انجام مراحل ارتباط گیری با PLC لوگو در محیط واقعی دکمه Yes را بزنید تا نصب شود.

ویراد، کوتاه ترین راه برای ورود به صنعت




8- پس از تایید نصب درایور USB پنجره مقابل ظاهر می شود سپس گزینه اول را انتخاب و دکمه NEXT را بزنید.

ویراد، کوتاه ترین راه برای ورود به صنعت




9- در این قسمت برای ادامه دکمه NEXT را بزنید.

ویراد، کوتاه ترین راه برای ورود به صنعت




10- در این صفحه گزینه اول یعنی توافق با نصب درایورهای مربوطه را انتخاب و سپس دکمه NEXT را بزنید.

ویراد، کوتاه ترین راه برای ورود به صنعت




11- در اینجا مسیر پوشه نصب درایور را انتخاب و دکمه NEXT را بزنید.

ویراد، کوتاه ترین راه برای ورود به صنعت




12- در این صفحه دکمه Install را بزنید.

ویراد، کوتاه ترین راه برای ورود به صنعت




13- نصب درایور پایان یافت اکنون دکمه Finish را بزنید.

ویراد، کوتاه ترین راه برای ورود به صنعت




14- به انتهای نصب برنامه رسیدید. دکمه Done را بزنید.

ویراد، کوتاه ترین راه برای ورود به صنعت



15- اکنون وارد محیط برنامه لوگو شده اید و میتوانید از امکانات آن استفاده کنید.

ویراد، کوتاه ترین راه برای ورود به صنعت



تبریک مراحل نصب نرم افزار لوگو **LOGO** به پایان رسید.